

Mercedes-Benz rappelle GLE Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **GLE Série de modèles: BR 167; Véhicules équipés d'une deuxième rangée de sièges et de sacs latéraux à réglage électrique.**
- Marque : **Mercedes-Benz**
- GTIN **The affected vehicles were manufactured between 30 November and 13 December 2019.**
- Informations complémentaires : **Type-approval number: e1*2007/46*1885*00-03, Type: H1GLE**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le faisceau de câblage fonctionnant sous le siège de deuxième rangée côté droit peut ne pas avoir été installé conformément aux spécifications et peut être endommagé lorsque la deuxième rangée est déplacée longitudinalement. Par conséquent, les sacs latéraux arrière peuvent ne pas se déployer comme prévu, ce qui augmente le risque de blessure en cas d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre