

**Seat rappelle Ibiza Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Ibiza Voiture de tourisme**
- Marque : **Seat**
- **GTIN From 2019 to 2020**
- Informations complémentaires : - Model year: 2019 ~ 2020., - Model: KJ1\*, VIN's: from VSSZZZKJZKR213645 to 214086; from VSSZZZKJZLR013878 to 137063., e9\*2007/46\*3134\*21, e9\*2007/46\*3134\*22, e9\*2007/46\*3134\*23

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Le tuyau d'aspiration entre le servo-frein et la pompe tandem peut être défectueux. Par conséquent, l'huile moteur peut fuir et endommager le servo-assistance du frein, ce qui réduit l'efficacité des freins et augmente le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre