

**Opel, Opel/Vauxhall rappelle Astra L, Combo, Vivaro Voiture particulière / Véhicule utilitaire léger**

- Noms des modèles ou références concernés : **Astra L, Combo, Vivaro Voiture de tourisme / Véhicule utilitaire léger.**
- Marque : **Opel, Opel/Vauxhall**
- GTIN Astra L: 18.08.2025 - 06.10.2025 // VIN: VXKFCYHZ2S1040108 - VXKFCYHZ4T1000131 Combo: 26.07.2025 - 08.10.2025 // VIN: W0VEDYHZ9RJ072176 - W0VEDYHZ2TN508804 Vivaro: 25.07.2025 - 10.10.2025 // VIN: VXEVJYHV8RU345428 - VXEVJYHV3TZ004027
- Informations complémentaires : e2\*2007/46\*0533\*30, e2\*2007/46\*0533\*31, g11\*2018/858\*00687\*01, e2\*2007/46\*0622\*30, e2\*2007/46\*0622\*3,1 e2\*2007/46\*0623\*32, e2\*2007/46\*0623\*33, e2\*2007/46\*0623\*34, g11\*2018/858\*00950\*00, g11\*2018/858\*00951\*00, e2\*2007/46\*0628\*36

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : Les véhicules équipés d'un moteur DV5R peuvent présenter une fuite de carburant. La non-conformité de la forme ronde sur le cône du rail commun peut provoquer le desserrage de l'écrou, entraînant la possibilité d'une fuite de carburant entre l'écrou et le filetage, entraînant des vapeurs de carburant et un flux de carburant dans le système d'échappement chaud. Cela peut provoquer un incendie sous le capot.
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux

**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre