Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 01/10/2021

Citroën rappelle C3 V3 - C4 V2 / DS4 (B7) - DS3 - DS5 (B81) Voiture de tourisme



- Noms des modèles ou références concernés : **C3 V3 - C4 V2 / DS4 (B7) - DS3 - DS5 (B81) Voiture de tourisme**
- Marque : **Citroën**
- **GTIN C3 V3 (A51) from 13.9.2009 to 30.1.2017 C4 V2 - DS4 (B7) from 15.9.2010 to 3.2.2017 DS3 from 6.10.2009 to 20.10.2016 DS5 (B81) from 29.6.2011 to 31.8.2016**
- Informations complémentaires : **e2*2007/46*0003*00 - 06,, e2*2007/46*0003*09 - 13,, e2*2007/46*0003*15 - 18, , e2*2007/46*0003*20 , 21, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 45, , e2*2007/46*0003*34 - 40,, e2*2007/46*0040*02 - 07,, e2*2007/46*0040*10 - 17, e2*2007/46*0040*20, 22, 24, 25, 26, 29,, e2*2007/46*0092*01, 02, 05, 06, 07, 14, 15, , e2*2007/46*0156*01, 03, 05,, e2*KS07/46*0004*00, e2*KS07/46*0005*00**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le gonfleur du coussin gonflable propulseur peut subir une modification matérielle au fil du temps en raison d'une dégradation survenant après une exposition prolongée à une humidité absolue élevée, à des températures élevées et à des cycles à haute température. En cas de déploiement d'un coussin gonflable, la pression interne excessive peut causer la rupture du corps du gonfleur et des fragments métalliques peuvent passer à travers le matériau du coussin causant des blessures aux occupants.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

FAITES PASSER LE MESSAGE :
Informez vos parents et amis de ce rappel !
Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre