# Rappel de produit pour des raisons de sécurité

**Publication du 16/07/2021**

## Can-am rappelle Can-Am Traxter Quadricycle




- Noms des modèles ou références concernés : **Can-Am Traxter Quadricycle modifié avec un kit de piste. Chaque véhicule a un numéro de série unique.**
- Marque : **Can-am**
- **GTIN The affected vehicles were manufactured on 1 February 2019.**

## POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Si les véhicules sont utilisés dans la neige sans que l'admission d'air à transmission variable continue (CVT) n'ait été déplacée, l'admission d'air de réserve de CVT peut être complètement obstruée par la neige. Par conséquent, la courroie d'entraînement pourrait surchauffer, se casser en morceaux et déclencher un incendie dans l'enceinte CVT.**
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**

## QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**https://rappel.conso.gouv.fr**

Le site des alertes de produits dangereux

FAITES PASSER LE MESSAGE :
Informez vos parents et amis de ce rappel !
Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre