Rappel de produit
pour des raisons de sécurité

Publication du 10/07/2020

Volvo rappelle S80 - V70 - XC70 - XC60 - S80L - S60 - V60 - S60L - V60CC - S60CC Voiture de tourisme



- Noms des modèles ou références concernés : **S80 - V70 - XC70 - XC60 - S80L - S60 - V60 - S60L - V60CC - S60CC Une voiture de tourisme.**
- Marque : **Volvo**
- **GTIN Between 2007 and 2020**
- Informations complémentaires : **e9*2001/116*0057*00 – e9*2001/116*0057*31- e9*2001/116*0065*00 – e9*2001/116*0065*28 - e9*2001/116*0065*00 – e9*2001/116*0065*28 - e9*2001/116*0068*00 – e9*2001/116*0068*26, e9*2007/46*0023*00 – e9*2007/46*0023*27 - e9*2007/46*0023*00 – e9*2007/46*0023*27 - e9*2007/46*0023*21 – e9*2007/46*0023*27 - e9*2007/46*0023*21 – e9*2007/46*0023*27**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **La résistance à la traction de l'acier du câble de fixation de la ceinture de sécurité peut diminuer avec le temps. Par conséquent, l'effet protecteur/ de retenue des ceintures de sécurité pourrait diminuer, augmentant ainsi le risque de blessure en cas d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

FAITES PASSER LE MESSAGE :
Informez vos parents et amis de ce rappel !
Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre