Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 14/02/2020

Opel rappelle Grandland Voiture de tourisme



- Noms des modèles ou références concernés : **Grandland Voiture de tourisme sous le code de rappel Opel: E19-190469, 20-C-028.**
- Marque : **Opel**
- **GTIN The affected vehicles were manufactured between September and October 2019.**
- Informations complémentaires : **Type-approval numbers: e2*2007/46*0597*09, e2*2007/46*0597*11 - *13 , Type: Z**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **La vis du module d'attelage de la remorque peut être défectueuse. Cela peut provoquer la rupture des vis entre la plaque de base et l'attelage de la remorque, ce qui augmente le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

FAITES PASSER LE MESSAGE :
Informez vos parents et amis de ce rappel !
Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre