

Nissan rappelle INTERSTAR Véhicule utilitaire léger

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **INTERSTAR Véhicule utilitaire léger.**
- Marque : **Nissan**
- **GTIN 29.09.2025 - 07.03.2026**
- Informations complémentaires : **e2*2018/858*00083**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Les supports de montage du sous-cadre avant supportant la boîte à outils et les verrous du hayon arrière peuvent ne pas être conformes aux spécifications du constructeur. En conséquence, les fixations du sous-cadre pourraient tomber en panne, ce qui entraînerait le détachement de la boîte à outils du châssis, et les verrous du hayon arrière pourraient se déverrouiller, permettant au hayon de s'ouvrir pendant que le véhicule est en mouvement. Cela pourrait entraîner la chute de contenus non sécurisés sur la route, créant un risque d'accident pour les autres usagers de la route.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre