

Toyota rappelle Proace Véhicule utilitaire léger



- Noms des modèles ou références concernés : **Proace VDS** — VABHX#, VEAHX#, VEAHH#
- Marque : **Toyota**
- GTIN **01.06.2016 - 03.05.2017**
- Informations complémentaires : e2*2007/46*0537*01, e2*2007/46*0537*02

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **En raison d'un câble mal fixé, le débogeur de la fenêtre arrière peut ne pas fonctionner correctement, ce qui peut à son tour réduire la visibilité et entraîner des accidents de la route.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre