

Bmw rappelle 1, 3, X1, X3, M3 Voiture particulière

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **1, 3, X1, X3, M3 Voiture de tourisme.**
- Marque : **Bmw**
- GTIN **23.7.2010-30.6.2015**
- Informations complémentaires : **187, 1K2, 182, X1, X83, 1K4, 390L, 3L, 3K, 392C, 390X, X1-N1, 3K-N1, M3, 182, 1C, e1*2001/116*0287*, e1*2007/46*0273*, e1*2001/116*0352*, e1*2007/46*0275*, e1*2001/116*0249*, e1*2007/46*0283*, e1*2001/116*0308*, e1*2007/46*0314* e1*2007/46*0315* e1*2001/116*0346* e1*2001/116*0344*, e24*2007/46*0024*, e24*2007/46*0022*, e1*2007/46*0377*, "e1*2001/116*0352*, e1*2007/46*0277***

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le gonfleur de l'airbag du conducteur peut mal fonctionner en raison d'une dégradation à long terme. Dans ce cas, si l'airbag est déployé dans un accident, la pression interne dans le gonfleur peut être trop élevée. Le gonfleur pourrait éclater. Les fragments de métal peuvent causer des blessures.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gov.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre