Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 19/03/2021

Skoda rappelle Karoq, Kodiaq Voiture de tourisme



- Noms des modèles ou références concernés : **Karoq, Kodiaq Véhicules avec boîte de vitesses automatique.**
- Marque : **Skoda**
- **GTIN The affected vehicles were manufactured between 29 June and 31 August 2020.**
- Informations complémentaires : **Types: NU, NS, e8*2007/46*0272, e8*2007/46*0249**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **En raison d'une erreur de fabrication, la plaque de frein-pédale peut ne pas avoir été soudée de manière adéquate et peut être déformée et complètement détachée lorsque la pédale de frein est soudainement appliquée. Par conséquent, l'actionnement des freins sera altéré, ce qui augmentera le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

FAITES PASSER LE MESSAGE :
Informez vos parents et amis de ce rappel !
Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre