

VW rappelle T-Cross Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **T-Cross Voiture de tourisme**
- Marque : **VW**
- GTIN **Between 20 May 2019 and 21 June 2019.**
- Informations complémentaires : **Type approval number: e13*2007/46*1985*, Type: C1**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le joint de la buse de décharge du générateur de gaz du coussin gonflable du rideau aurait pu être soudé de manière inappropriée. En cas d'accident déclenchant le sac gonflable du rideau, l'articulation pourrait nuire à la bonne gonflage de l'airbag, augmentant ainsi le risque de blessures.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre