Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 27/03/2020

Skoda rappelle Kamiq, Scala Voiture de tourisme



- Noms des modèles ou références concernés : **Kamiq, Scala Voiture de tourisme sous le code de rappel Skoda: 74D7.**
- Marque : **Skoda**
- **GTIN The affected vehicles were manufactured between February and September 2019**
- Informations complémentaires : **Type-approval number: e8*2007/46*0349*00-01, Type: NW**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Les coutures des housses de siège peuvent être défectueuses. Cela peut nuire à la fonction de protection des coussins gonflables latéraux, ce qui augmente le risque de blessures en cas d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

FAITES PASSER LE MESSAGE :
Informez vos parents et amis de ce rappel !
Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre