

DS rappelle DS 7 crossback Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **DS 7 crossback Voiture particulière** sous le code de rappel DS: GQL.
- Marque : **DS**
- **GTIN** The affected vehicles were manufactured between 5 September 2017 and 26 October 2018; VIN range: VR1JCYHZJHY122969 to VR1J45GGRKY003311.
- Informations complémentaires : **Type-approval numbers:** e2*2007/46*0601*00, e2*2007/46*0601*01, e2*2007/46*0601*02, e2*2007/46*0601*03, e2*2007/46*0601*04, e2*2007/46*0601*06

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Un composant du système de coussin gonflable du conducteur peut être inadéquat.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre