

REEMPLACEMENT PIECE DEFECTUEUSE



LA TOUR EIFFEL - PARIS 1889 EMPILABLE REFERENCE VILAC 2405

Marque : **VILAC**

Modèle ou référence : **REFERENCE 2405**

Lot : **TOUS LES LOTS**

Motif du rappel : notre produit « Empilable Tour Eiffel » #2405 fait l'objet d'une non-conformité mise en évidence au Pays Bas. Il a été décelé lors d'un contrôle, que l'un des éléments constituant l'empilable, peut présenter un risque auprès des utilisateurs.


Risques encourus : **Étouffement.**

Description complémentaire du risque : **PRESENCE DE PETITS ELEMENTS POUVANT ENTRAINER UN RISQUE D'ETOUFFEMENT.**

Conduite à tenir : **Destruction et remplacement de la pièce défectueuse.**

Numéro de contact : **0384420058**

email de contact : **direction@vilac.com**



PROCEDURE DE REMPLACEMENT



1

Détruire la
pièce
ci-contre et
la jeter.

2

Remplacer la pièce par celle qui
vous a été envoyée.
OU
Demander l'envoi gratuit de la
nouvelle pièce conforme :

Par mail : **direction@vilac.com**

Par téléphone : **03 84 42 00 58**